

現場写真



工種：土工

種別：不陸整正工

路床掘削状況



工種：土工

種別：不陸整正工

路床転圧状況



工種：土工

種別：不陸整正工

路床完了

現場写真



工種：路盤工

種別：車道路盤工

凍上抑制層敷均し状況



工種：路盤工

種別：車道路盤工

凍上抑制層転圧状況



工種：路盤工

種別：車道路盤工

凍上抑制層完了

現場写真



工種：路盤工

種別：車道路盤工

下層路盤敷均し状況



工種：路盤工

種別：車道路盤工

下層路盤転圧状況



工種：路盤工

種別：車道路盤工

下層路盤完了

現場写真



工種：構造物撤去工

種別：構造物取壊し工

既設舗装版撤去状況



工種：構造物撤去工

種別：構造物取壊し工

既設路盤転圧状況



工種：構造物撤去工

種別：構造物取壊し工

既設舗装版撤去完了

現場写真



【和天別橋】

既設落橋防止ケーブル撤去



【和天別橋】

既設落橋防止ブラケット撤去



【和天別橋】

A2 鉄筋探査



現場写真



【和天別橋】

P2橋脚

吊り足場設置状況



【和天別橋】

P2橋脚

吊り足場設置完了



【和天別橋】

A1橋台

コア削孔状況

現場写真



【恋問橋】

A1橋台

既設落橋防止壁 取壊し状況



【恋問橋】

A1橋台

既設落橋防止壁 取壊し状況



【恋問橋】

A2橋台

既設水平力抵抗構造撤去