

上飽別発電所 取水口制水門ピア他修繕工事



着手前（排砂門）



コンクリート取壊し



溶接金網設置



型枠組立



コンクリート打設
(終点～起点)



型枠解体



特殊モルタル塗布



完成（排砂門）

現場写真

左股2号覆道



委任信号機全景

(本別側)

左股1号覆道



委任信号機全景

(白糠側)

左股1号・2号覆道間



制御機および発電機



現場写真

左股2号覆道



沓座モルタルはつり

断面修復はつり



沓座モルタル打込

断面修復モルタル打込



沓座モルタル補修完了

断面修復完了

現場写真

左股2号覆道



頂版上面覆道防水

下地処理



頂版上面覆道防水

シール材注入



頂版上面覆道防水

プライマー塗布

現場写真

左股2号覆道



頂版上面覆道防水

絶縁テープ貼付



頂版上面覆道防水

ウレタン防水吹付

現場写真

左股1号覆道



支柱式支保工設置



支柱式支保工設置完了



片側交互通行規制



鉏路桂恋2急傾斜地崩壊防止工事外



位置:
 撮影日:
 南大通工区
 4月 着工前



位置:
 撮影日:
 南大通工区
 6月6日現在 進捗状況



位置:
 撮影日:
 南大通工区
 ジブクレーン組立状況



位置：
撮影日：
南大通工区

伐木状況



位置：
撮影日：
南大通工区

ボーリング足場組立



位置：
撮影日：
南大通工区

防護柵設置状況



位置：
 撮影日：
 南大通工区
 防護柵設置完了



位置：
 撮影日：
 南大通工区
 ボーリングマシン設置



位置：
 撮影日：
 南大通工区
 削孔状況