

釧路桂恋2急傾斜地崩壊防止工事外



位置：
撮影日：
南大通工区
4月 着工前



位置：
撮影日：
南大通工区
7月末現在 進捗状況

位置：
撮影日：

余 白



位置：
撮影日：
桂恋工区

4月 着工前



位置：
撮影日：
桂恋工区

削孔足場設置状況

7月末現在 進捗状況

1列目 2工区～3工区



位置：
撮影日：
桂恋工区

削孔足場設置状況

7月末現在 進捗状況

1列目 1工区～2工区



位置:
撮影日:
桂恋工区
削孔状況
1列目2工区、3工区



位置:
撮影日:
桂恋工区
削孔状況
1列目2工区、3工区



位置:
撮影日:
桂恋工区
H形鋼杭建て込み状況
1列目2工区～3工区



位置:
撮影日:
桂恋工区

H形鋼杭建て込み完了

1列目2工区～3工区



位置:
撮影日:
桂恋工区

H形鋼杭充填モルタル打設

1列目2工区～3工区



位置:
撮影日:
桂恋工区

構造物撤去

既設コルゲート