

北海道横断自動車道 本別町 貴老路法面補修工事
現 場 写 真



下層路盤敷均し



U600横断側溝布設



ガードレール設置

苫多西工区 9月空撮P=4000.00～

一般国道44号 厚岸町 苫多西改良外一連工事





工事名 一般国道44号 厚岸町 苫多西改良外一連工事			
工 種	排水構造物工	地下排水溝 床掘り状況	
位 置	P=4046.00		
設計寸法			
実測寸法			

【苫多西工区】

排水構造物工

地下排水溝

床掘り状況



工事名 一般国道44号 厚岸町 苫多西改良外一連工事			
工 種	地下排水工	暗渠排水管φ300 設置完了	
位 置	P=4046.00		
設計寸法			
実測寸法			

【苫多西工区】

排水構造物工

地下排水溝

暗渠排水管 布設完了



工事名 一般国道44号 厚岸町 苫多西改良外一連工事			
工 種	道路土工	路体盛土 層状転圧 敷均し転圧状況 (2層目)	
位 置	P=4051.00		
設計寸法			
実測寸法			

【苫多西工区】

道路土工

路体盛土工

P=4051.00

敷均し転圧 2層目



工事名 一般国道44号 厚岸町 苫多西改良外一連工事		
工 種	道路土工	路体盛土 層状転圧 敷均し転圧完了 (2層目)
位 置	P=4051.00	
設計寸法		
実測寸法		

【苫多西工区】

道路土工

路体盛土工

P=4051.00

敷均し転圧 2層目



工事名 一般国道44号 厚岸町 苫多西改良外一連工事		
工 種	道路土工	掘削工(ICT) 掘削状況
位 置	P=4090.00	
設計寸法		
実測寸法		

【苫多西工区】

道路土工

掘削溝

ICT建機による掘削

新工業団地造成工事



進捗状況

8月 5日現在

工事起点側より



進捗状況

8月 5日現在

工事終点側より



進捗状況

8月 5日現在

工事中間L側より



敷地造成工

掘削工（残土）

土砂掘削全景
（調整池掘削か所）



工事名	新工業団地造成工事	
工種	敷地造成工	掘削工 土砂掘削 積込状況 山崎・大野建設監理JV
撮影月日	R8年9月7日	
位置	SP200	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

敷地造成工

掘削工（残土）

土砂掘削積込み
（調整池掘削か所）



工事名	新工業団地造成工事	
工種	敷地造成工	掘削工 残土 整地状況 山崎・大野建設監理JV
撮影月日	R8年9月8日	
位置	土砂仮置場	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

敷地造成工

掘削工（残土）

整地
土砂仮置場



雨水排水設備工

管渠工

排水管施工全景



雨水排水設備工

集水桝・マンホール工

プレキャストマンホール設置

No. 2



雨水排水設備工

管渠工

排水管設置完了

No. 2~No. 3 24本迄



A2均しコン打設



A2底版鉄筋組立



A1仮設土留め鋼矢板施工

現 場 写 真



A2底版コンクリート打設



A2躯体コンクリート打設



A1均しコンクリート打設

馬主来大秋線界橋災害復旧工事



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

流木撤去



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

ふとんかご撤去

A2側



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

大型土のう設置





馬主来大秋線界橋災害復旧工事

旧橋取壊し



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

旧橋取壊し



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

床掘り



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

8月全景

A-1側



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

8月全景

A-2側