北海道横断自動車道 白糠町 白糠道路維持除雪外一連工事

一 般 国 道(R392.274)

位置: R392 KP0.75L
撮影日: 令和6年2月1日

応急処理作業工-歩道除雪

作業前

位置: R392 KP0.75L
撮影日: 令和6年2月1日

応急処理作業工-歩道除雪

作業状況

位置: R392 KP0.75L
撮影日: 令和6年2月1日

応急処理作業工-歩道除雪

作業状況

一 般 国 道(R392.274)

位置: R392 KP0.75L
撮影日: 令和6年2月1日

応急処理作業工-歩道除雪

作業状況

位置: R392 KP0.75L
撮影日: 令和6年2月1日

応急処理作業工-歩道除雪

作業状況

位置: R392 KP0.75L
撮影日: 令和6年2月1日

応急処理作業工-歩道除雪

作業完了

一 般 国 道(R392.274)

位置: R274 KP195.95L
撮影日: 令和6年2月23日

応急処理作業工-砂箱前除雪

作業前

位置: R274 KP195.95L
撮影日: 令和6年2月23日

応急処理作業工-砂箱前除雪

作業状況

位置: R274 KP195.95L
撮影日: 令和6年2月23日

応急処理作業工-砂箱前除雪

作業完了

道 東 自 動 車 道

位置:　　白音トンネル
撮影日:　　令和6年2月8日

応急処理作業工-トンネル坑口除雪

作業前

位置:　　白音トンネル
撮影日:　　令和6年2月8日

応急処理作業工-トンネル坑口除雪

作業前

位置:　　白音トンネル
撮影日:　　令和6年2月8日

応急処理作業工-トンネル坑口除雪

作業状況

道 東 自 動 車 道

位置:　　白音トンネル
撮影日:　　令和6年2月8日

応急処理作業工-トンネル坑口除雪

作業状況

位置:　　白音トンネル
撮影日:　　令和6年2月8日

応急処理作業工-トンネル坑口除雪

作業完了

位置:　　白音トンネル
撮影日:　　令和6年2月8日

応急処理作業工-トンネル坑口除雪

作業完了