

一般国道392号白糖町白糖道路維持除雪外一連工事
一般国道(R392.274)



位置: R274 KP304.55R
撮影日: 令和1年9月16日～17日

法面補修、大型土のう設置作業前



位置: R274 KP304.55R
撮影日: 令和1年9月16日～17日

法面補修、大型土のう設置状況



位置: R274 KP304.55R
撮影日: 令和1年9月16日～17日

法面補修、大型土のう設置状況



位置: R274 KP304.55R
撮影日: 令和1年9月16日～17日

法面補修、大型土のう設置状況



位置: R274 KP304.55R
撮影日: 令和1年9月16日～17日

法面補修、大型土のう設置状況



位置: R274 KP304.55R
撮影日: 令和1年9月16日～17日

法面補修、大型土のう設置完了

一般国道(R392.274)



位置: R392 KP25.13LR
撮影日: 令和1年9月18日～20日

排水土砂撤去作業前



位置: R392 KP25.13LR
撮影日: 令和1年9月18日～20日

排水土砂撤去状況



位置: R392 KP25.13LR
撮影日: 令和1年9月18日～20日

排水土砂撤去完了

道 東 自 動 車 道



位置: KP231.6上り
撮影日: 令和1年9月4日

排水土砂撤去作業前



位置: KP231.6上り
撮影日: 令和1年9月4日

排水土砂撤去状況



位置: KP231.6上り
撮影日: 令和1年9月4日

排水土砂撤去完了

道 東 自 動 車 道



位置: KP215.3上り
撮影日: 令和1年9月30日

枝払い作業前



位置: KP215.3上り
撮影日: 令和1年9月30日

枝払い状況



位置: KP215.3上り
撮影日: 令和1年9月30日

枝払い完了