



コンクリート工事

基礎コンクリート打設完了

(1工区)



コンクリート工事

基礎コンクリート打設完了

(1工区)

白糖消防庁舎改築事業（建築主体工事）



根伐り状況



捨コン打設完了



基礎配筋状況

現場写真



漆喰塗り壁



キッチン



トイレ

音別発電所排気塔防音壁アスベスト除去工事



1号棟、2号棟 全景



1号棟全景



2号棟全景

中標津変電所本館外装他修繕工事



アスベスト含有塗膜除去



アスベスト粉じん濃度測定



ひび割れ修繕
