

釧路材木町2急傾斜地崩壊防止工事(債務)



位置:
撮影日:
材木町



位置:
撮影日:
材木町



位置:
撮影日:
材木町
1工区2段目
削孔状況



位置:
撮影日:
材木町
1工区2段目
建て込み状況
H300 L=10.00m



位置:
撮影日:
材木町
1工区2段目
モルタル打設状況



位置:
撮影日:
材木町
1工区2段目
モルタル打設完了



位置：
撮影日：
材木町
1工区2段目
モルタル打設完了



位置：
撮影日：
材木町
2工区2段目
足場設置



位置：
撮影日：
材木町
土砂運搬状況