

一般国道392号白糠町白糠道路維持除雪外一連工事

一般国道(R392.274)



位置: R392 KP10.00R  
撮影日: 令和2年7月10日

機械除草作業前



位置: R392 KP10.00R  
撮影日: 令和2年7月10日

機械除草状況



位置: R392 KP10.00R  
撮影日: 令和2年7月10日

機械除草完了

## 道東自動車道




位置： 道東道 KP200.5 栄穂橋  
撮影日： 令和2年7月13日～7月15日

光ケーブル管路改修作業前



位置： 道東道 KP200.5 栄穂橋  
撮影日： 令和2年7月13日～7月15日


光ケーブル管路改修作業前



位置： 道東道 KP200.5 栄穂橋  
撮影日： 令和2年7月13日～7月15日

光ケーブル管路改修状況

## 道東自動車道



位置： 道東道 KP200.5 栄穂橋  
撮影日： 令和2年7月13日～7月15日

光ケーブル管路改修状況



位置： 道東道 KP200.5 栄穂橋  
撮影日： 令和2年7月13日～7月15日

光ケーブル管路改修完了



位置： 道東道 KP200.5 栄穂橋  
撮影日： 令和2年7月13日～7月15日

光ケーブル管路改修完了

## 道東自動車道



位置： 道東道 KP200.5 栄穂橋  
撮影日： 令和2年7月20日～7月21日

光ケーブル管路改修作業前



位置： 道東道 KP200.5 栄穂橋  
撮影日： 令和2年7月20日～7月21日

光ケーブル管路改修作業前



位置： 道東道 KP200.5 栄穂橋  
撮影日： 令和2年7月20日～7月21日

光ケーブル管路改修状況



## 道東自動車道



位置： 道東道 KP200.5 栄穂橋  
撮影日： 令和2年7月20日～7月21日

光ケーブル管路改修状況



位置： 道東道 KP200.5 栄穂橋  
撮影日： 令和2年7月20日～7月21日

光ケーブル管路改修状況



位置： 道東道 KP200.5 栄穂橋  
撮影日： 令和2年7月20日～7月21日

光ケーブル管路改修状況



## 道東自動車道



位置： 道東道 上浦幌PA  
撮影日： 令和2年7月31日

ガードレール補修作業前



位置： 道東道 上浦幌PA  
撮影日： 令和2年7月31日

ガードレール補修状況



位置： 道東道 上浦幌PA  
撮影日： 令和2年7月31日

ガードレール補修完了