

白糠町総合体育館屋上ドレン配管修繕



2階隠蔽配管完了

壁木下地完了



2階露出配管完了



1階保温完了



既設ルーフドレン

既設防水撤去完了




既設ルーフドレン撤去完了



ルーフドレン取替完了

草地整備 釧路地区 1工区



工事名	草地整備	釧路地区	1工区
工事項目	杭工事	撮影対象	乾草舎
撮影月日	R2.8.8		
寸法	杭打込み 施工中		

乾草舎

杭打込み

施工中




工事名	草地整備	釧路地区	1工区
工事項目	杭工事	撮影対象	乾草舎
撮影月日	R2.8.8		
寸法	杭打込み 施工中		

乾草舎

杭打込み

施工中



工事名	草地整備	釧路地区	1工区
工事項目	杭工事	撮影対象	堆肥舎
撮影月日	R2.8.8		
寸法	杭打込み 施工前		

堆肥舎

杭打込み

施工前

令和2年度既設公営住宅外部改修工事（橋北団地）



外部足場架設



メッシュシート設置




外部足場完了



塗膜剥離剤塗布



塗膜剥離



塗膜剥離完了

鶴居変電所配変A他取替のうち本館改修工事



解体状況



ポリコン管取付



換気扇取付



外壁塗装



建具塗装



床防塵塗装
