

一般国道(R392.274)



位置: R392 KP2.43L
撮影日: 令和2年8月6日

歩道除草作業前



位置: R392 KP2.43L
撮影日: 令和2年8月6日

歩道除草状況



位置: R392 KP2.43L
撮影日: 令和2年8月6日

歩道除草完了



位置: R274 釧勝橋
撮影日: 令和2年8月17日

舗装はつり作業前



位置: R274 釧勝橋
撮影日: 令和2年8月17日

舗装はつり状況



位置: R274 釧勝橋
撮影日: 令和2年8月17日

舗装はつり状況



位置: R274 釧勝橋
撮影日: 令和2年8月17日

舗装はつり完了



位置: R274 釧勝橋
撮影日: 令和2年8月17日

鉄筋調査



位置: R274 釧勝橋
撮影日: 令和2年8月17日

舗装復旧