

## 畠地帯(営農用水) 茶路地区 61工区



取水井土工

埋戻し敷均し



埋戻し転圧



埋戻し完了

# 現 場 写 真



# 現 場 写 真



場内配管「導水管」

埋戻し材投入



埋戻し転圧



埋戻し完了

# 現 場 写 真



場内配管「排水管」

排水管設置完了



埋戻し転圧



埋戻し完了

# 現 場 写 真



# 現 場 写 真



取水井土工

盛土法面保護

養生シート設置

## 北見白糠線( B 改-48)交付金工事(擁壁工)(補正・明許)

### 現 場 写 真



3月1日 空撮



型枠脱型完了



法面整形完了

## 釧路材木町1外急傾斜地メンテナンス工事



位置:  
撮影日:  
材木1工区

9月 着工前



位置:  
撮影日:  
材木1工区



位置:  
撮影日:  
材木1工区

完成



位置:  
撮影日:  
材木2工区

9月 着工前



位置:  
撮影日:  
材木2工区

1月29日現在進捗状況



位置:  
撮影日:  
材木2工区

完成

# 町道橋梁補修工事(開栄橋)



工種:橋梁付属物工

種別:伸縮継手工

細別:鋼・ゴム製伸縮装置補修 [A1]

写真タイトル:既設舗装切断状況

撮影箇所:P1橋脚

撮影年月日:2024年 2月 1日



工種:橋梁付属物工

種別:伸縮継手工

細別:鋼・ゴム製伸縮装置補修 [P1・A2]

写真タイトル:伸縮装置 既設コンクリートハツリ

撮影箇所:P1橋脚

撮影年月日:2024年 2月 7日



工種:橋梁付属物工

種別:伸縮継手工

細別:鋼・ゴム製伸縮装置補修 [P1・A2]

写真タイトル:既設伸縮装置撤去

撮影箇所:P1橋脚

撮影年月日:2024年 2月 7日



工種:橋梁付属物工

種別:伸縮継手工

細別:鋼・ゴム製伸縮装置補修 [P1・A2]

写真タイトル:伸縮装置バックアップ材設置

撮影箇所:P1橋脚

撮影年月日:2024年 2月 7日



工種:橋梁付属物工


種別:伸縮継手工

細別:鋼・ゴム製伸縮装置補修 [P1・A2]

写真タイトル:伸縮装置バックアップ材設置

撮影箇所:P1橋脚

撮影年月日:2024年 2月 7日



工種:橋梁付属物工

種別:伸縮継手工

細別:鋼・ゴム製伸縮装置補修 [P1・A2]

写真タイトル:伸縮装置設置状況

撮影箇所:P1橋脚

撮影年月日:2024年 2月 7日



工種: 橋梁付属物工

種別: 伸縮継手工

細別: 鋼・ゴム製伸縮装置補修 [P1・A2]

写真タイトル: 練り混ぜ状況

撮影箇所: P1橋脚

撮影年月日: 2024年 2月 7日



工種: 橋梁付属物工

種別: 伸縮継手工

細別: 鋼・ゴム製伸縮装置補修 [P1・A2]

写真タイトル: 伸縮装置取付 コンクリート打設

撮影箇所: P1橋脚

撮影年月日: 2024年 2月 7日



工種: 橋梁付属物工

種別: 伸縮継手工

細別: 鋼・ゴム製伸縮装置補修 [P1・A2]

写真タイトル: 伸縮装置取付 コンクリート打設

撮影箇所: P1橋脚

撮影年月日: 2024年 2月 7日



工種:完成

写真タイトル:伸縮装置 完了

撮影箇所:A1橋台

撮影年月日:2024年 2月20日



工種:完成

写真タイトル:伸縮装置 完了

撮影箇所:P1橋脚

撮影年月日:2024年 2月20日



工種:完成

写真タイトル:伸縮装置 完了

撮影箇所:A2橋台

撮影年月日:2024年 2月20日



工種:橋梁足場等設置工

写真タイトル:橋梁足場解体状況

撮影箇所:開栄橋

撮影年月日:2024年 2月13日



工種:橋梁足場等設置工

写真タイトル:橋梁足場解体状況

撮影箇所:開栄橋

撮影年月日:2024年 2月14日



工種:橋梁足場等設置工

写真タイトル:橋梁足場撤去完了

撮影箇所:A1橋台

撮影年月日:2024年 2月15日



工種:橋梁足場等設置工

写真タイトル:橋梁足場撤去完了

撮影箇所:P1橋脚

撮影年月日:2024年 2月15日



工種:橋梁足場等設置工

写真タイトル:橋梁足場撤去完了

撮影箇所:A2橋台

撮影年月日:2024年 2月15日



工種:橋梁付属物工

種別:伸縮継手工

細別:殻処分

写真タイトル:コンクリート殻 運搬処理 荷下ろし状況

撮影箇所:産廃処分場

撮影年月日:2024年 2月 17日



工種:橋梁付属物工

種別:伸縮継手工

細別:殻処分

写真タイトル:コンクリート殻 運搬処理 荷下ろし完了

撮影箇所:産廃処分場

撮影年月日:2024年 2月 17日



工種:橋梁付属物工

種別:伸縮継手工

細別:殻処分

写真タイトル:コンクリート殻 運搬処理 重量測定

撮影箇所:産廃処分場

撮影年月日:2024年 2月 17日



工種:橋梁付属物工

種別:伸縮継手工

細別:現場発生品運搬

写真タイトル:現場発生品運搬

撮影箇所:開栄橋

撮影年月日:2024年 2月17日



工種:橋梁付属物工

種別:伸縮継手工

細別:現場発生品運搬

写真タイトル:現場発生品運搬 計量状況

撮影箇所:斎藤土建

撮影年月日:2024年 2月17日



工種:橋梁付属物工

種別:伸縮継手工

細別:現場発生品運搬

写真タイトル:現場発生品運搬 仮置き

撮影箇所:白糠指定

撮影年月日:2024年 2月17日



## 町道橋梁補修工事(山崎橋)



橋梁付属物工

親柱

着工前



橋梁付属物工

親柱

脆弱部 取壊し完了



橋梁付属物工

親柱

補修完了

# 現場写真



橋梁用防護柵工

部分補修工

着工前

橋梁用防護柵工

部分補修工

ジェットコンクリート


完了



橋梁用防護柵工

部分補修

現場塗装完了



# 現 場 写 真



橋梁補修工

断面修復工

着工前



橋梁補修工

断面修復工

脆弱部 取壊し完了



橋梁補修工

断面修復工

完了