



支承取替工
コンクリート取壊し状況



支承取替工
既設支承状況



支承取替工
型枠組立完了

現 場 写 真



工事名 一般国道38号 白糠町 道路橋補修工事		
工 種	橋梁補修工	支 承 取 替 工 無収縮モルタル 打設状況
位 置	P4 BP G2・G4	
設計寸法		
実測寸法		

支承取替工

無収縮モルタル打設



工事名 一般国道38号 白糠町 道路橋補修工事		
工 種	橋梁補修工	支 承 取 替 工 落橋防止装置 ブラケット 再設置状況
位 置	P4 BP	
設計寸法		
実測寸法		

支承取替工

落橋防止ブラケット

再設置



工事名 一般国道38号 白糠町 道路橋補修工事		
工 種	橋梁補修工	支 承 取 替 工 落橋防止装置 ブラケット再設置 完了
位 置	P4 BP	
設計寸法		
実測寸法		

支承取替工

落橋防止ブラケット

再設置完了

釧路材木町2急傾斜地メンテナンス工事外

令和6年11月14日SP41.82～SP62.88

着 工 前



令和7年 3月 3日SP41.82～SP62.88

完 成





施工中
 令和7年 2月 7日
 材木2工区

ドローンによる 空撮(施工中)



施工中
 令和7年 2月 7日
 材木2工区

ドローンによる 空撮(施工中)



施工中
 令和7年 2月 7日
 材木2工区

ドローンによる 空撮(施工中)

令和6年10月30日1段目SP25.76～SP42.22

着工前



令和7年 3月 3日1段目SP25.76～SP42.22

完成





施工中
 令和7年 1月14日
 春採2-5工区

ドローンによる 空撮(施工中)



施工中
 令和7年 1月14日
 春採2-5工区

ドローンによる 空撮(施工中)



施工中
 令和7年 1月14日
 春採2-5工区

ドローンによる 空撮(施工中)

令和6年10月30日1段目SP76.5～SP82.5


着 工 前



令和6年12月27日1段目SP76.5～SP82.5

完 成





施工中
令和6年12月17日

ドローンによる 空撮(施工中)



施工中
令和6年12月17日

ドローンによる 空撮(施工中)



施工中
令和6年12月17日

ドローンによる 空撮(施工中)

庶路学園グラウンド法面復旧工事



2月末現在



2月末現在



2月末現在



集排水ボーリング
完了



集排水ボーリング
削孔機械撤去



集排水ボーリング
削孔機械積込搬出

工事名		応路学園グラウンド法面復旧工事	
工 種	地下水排除工	ボーリング機材 積込搬出	
撮影月日	2月15日		
位 置			
設計寸法			
実測寸法			
立会者			
		山根土曜(株)	



固定基礎

型枠組立



固定基礎

コンクリート打設



固定基礎

コンクリート

完了



立入防止柵

門扉


支柱建込



立入防止柵

門扉

柵板取付



立入防止柵

門扉

完了



工事名 鹿嶋学園グラウンド法面復旧工事	
工 種	仮設工
撮影月日	2月12日
位 置	SP156.79
設計寸法	
実測寸法	
立会者	
防護施設工	
法面シート設置完了(1段目)	
山根土庫(株)	

法面シート
土のう設置
完了



工事名 鹿嶋学園グラウンド法面復旧工事	
工 種	仮設工
撮影月日	3月5日
位 置	SP216.65
設計寸法	
実測寸法	
立会者	
防護施設工	
法面保護シート設置完了(1段目)	
山根土庫(株)	

法面シート
土のう設置
完了



工事名 鹿嶋学園グラウンド法面復旧工事	
工 種	仮設工
撮影月日	3月5日
位 置	SP176.65
設計寸法	
実測寸法	
立会者	
防護施設工	
法面保護シート設置完了(法頭)	
山根土庫(株)	

法面シート
土のう設置
完了

町道橋梁補修工事（寿橋）



工事名 町道橋梁補修工事（寿橋）		
工 種	橋梁補修工	支承モルタル補修 ジャッキアップ
撮影月日	2月7日	
位 置	P2G3	
設計寸法		
実測寸法		
立 会		

2月 施工状況

寿橋

支承補修工(仮受け有り)

ジャッキアップ




工事名 町道橋梁補修工事(寿橋)		
工 種	橋梁補修工	備 考 切り戻し
撮影月日	令和7年2月10日	
位 置	P2G2 BP	
設計寸法		
実測寸法		
立 会		

2月 施工状況


寿橋

支承補修工(仮受け有り)

コンクリート取り壊し



工事名 町道橋梁補修工事(寿橋)		
工 種	橋梁補修工	備 考 切り戻し
撮影月日	令和7年2月10日	
位 置	P2G2 BP	
設計寸法		
実測寸法		
立 会		



工事名 町道橋梁補修工事(寿橋)		
工 種	橋梁補修工	備 考 鉄筋組立完了
撮影月日	令和7年2月13日	
位 置	P3G2 BP	
設計寸法		
実測寸法		
立 会		

2月 施工状況

寿橋

支承補修工(仮受け有り)

鉄筋組立・型枠設置



工事名 町道橋梁補修工事(寿橋)		
工 種	橋梁補修工	備 考 鉄筋組立状況
撮影月日	令和7年2月14日	
位 置	P3G3 EP	
設計寸法		
実測寸法		
立 会		





2月 施工状況

寿橋

支承補修工(仮受け有り)

プライマー塗布

無収縮モルタル打設



2月 施工状況

寿橋

支承補修工(仮受け有り)

無収縮モルタル打設完了



2月 施工状況

寿橋

支承補修工(仮受け有り)

支承モルタル補修完了





工事名 町道橋梁補修工事（寿橋）		
工 種	橋梁足場等設置工	吊足場 撤去状況
撮影月日	2月27日	
位 置	P3	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

2月 施工状況

寿橋

橋梁足場工

吊足場解体



工事名 町道橋梁補修工事（寿橋）		
工 種	橋梁足場等設置工	吊足場解体
撮影月日		
位 置		
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

2月 施工状況

寿橋

橋梁足場工

吊足場解体



工事名 町道橋梁補修工事（寿橋）		
工 種	橋梁足場等設置工	吊足場解体 完了
撮影月日		
位 置	A1 L側	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

2月 施工状況

寿橋

橋梁足場工

吊足場解体完了



工事名 町道橋梁補修工事（寿橋）		
工 種	橋梁足場等設置工	吊足場解体 完了
撮影月日		
位 置	A1 R側	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

着 工 前

A1-P1

令和6年 9月19日 撮影



完 成

A1-P1

令和7年 3月5日 撮影



着 工 前

P3 (R側)

令和6年 9月19日 撮影



工事名 町道橋梁補修工事（寿橋）		
工 種		着工前
撮影月日	9月19日	
位 置	P3 R側	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

完 成

P3 (R側)

令和7年 3月5日 撮影



工事名 町道橋梁補修工事（寿橋）		
工 種		完成
撮影月日	3月5日	
位 置	P3 R側	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

着 工 前

P2G3 A1上流側

令和6年 12月10日 撮影



完 成

P2G3 A1上流側

令和7年 2月20日 撮影



着 工 前

P1 A2側

令和6年 12月10日 撮影



工事名 町道橋梁補修工事（寿橋）		
工 種	橋梁補修工	断面修復工 着工前 G2G3
撮影月日	12月10日	
位 置	P1 A2側	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

完 成

P1 A2側

令和7年 2月20日 撮影



工事名 町道橋梁補修工事（寿橋）		
工 種	橋梁補修工	断面修復完了
撮影月日	12月23日	
位 置	P1 A2側	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

着 工 前

P3 A1側

令和6年 9月19日 撮影



工事名 町道橋梁補修工事（寿橋）		
工 種		着工前
撮影月日	9月19日	
位 置	P3 A1側	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

完 成

P3 A1側

令和7年 3月5日 撮影



工事名 町道橋梁補修工事（寿橋）		
工 種		完成
撮影月日	3月5日	
位 置	P3 A1側	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

現 場 写 真



橋梁用防護柵工

「起点側」

着工前

完成

現 場 写 真

橋梁用防護柵工

「終点側」

着工前



完成



現場写真

排水施設工



着工前



完成

現場写真



橋梁補修工

着工前



完成

現 場 写 真

橋梁補修工



着工前



完成