

## 一般国道44号釧路町雪裡橋上部解体工事



バリケード設置替え前  
(車止め)



車止め撤去



バリケード設置替え完了  
(バリケード+カラーコーン)

# 現場写真



ガードレール補修前



支柱撤去



ビーム取付



ガードレール補修完了

# 現場写真



起点側交差点

中央分離帯撤去

路床・路盤仕上

仮設信号機移設・戻し



仮設信号機仮移設



縁石ブロック撤去

縁石ベース撤去



|                            |        |         |
|----------------------------|--------|---------|
| 工事名 一般国道44号 鋼路町 雪裡橋上部工撤去工事 |        |         |
| 工 種                        | 信号機移設工 | 仮設信号機移設 |
| 位 置                        | 起点側E   | 施工状況    |
| 設計寸法                       |        |         |
| 実測寸法                       |        |         |

|                            |        |         |
|----------------------------|--------|---------|
| 工事名 一般国道44号 鋼路町 雪裡橋上部工撤去工事 |        |         |
| 工 種                        | 信号機移設工 | 仮設信号機移設 |
| 位 置                        | 起点側E   | 施工状況    |
| 設計寸法                       |        |         |
| 実測寸法                       |        |         |

|                            |           |                     |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| 工事名 一般国道44号 鋼路町 雪裡橋上部工撤去工事 |           |                     |
| 工 種                        | 道路土工      | 仮設信号機撤去箇所<br>縁石撤去状況 |
| 位 置                        | P=4840.00 |                     |
| 設計寸法                       |           |                     |
| 実測寸法                       |           |                     |

|                            |           |                     |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| 工事名 一般国道44号 鋼路町 雪裡橋上部工撤去工事 |           |                     |
| 工 種                        | 信号機移設工    | 仮設信号機撤去箇所<br>縁石撤去状況 |
| 位 置                        | P=4840.00 |                     |
| 設計寸法                       |           |                     |
| 実測寸法                       |           |                     |

現場写真



起点側交差点

路床掘削



路床掘削完了


# 現場写真

起点側交差点

下層路盤敷均し

下層路盤転圧

下層路盤完了



# 現場写真



起点側歩道部

歩道部不等沈下  
補修前



路盤材補足・再転圧



歩道部不等沈下  
補修完了

# 現場写真



起点側歩道部

歩道路盤施工前



歩道路盤転圧



歩道路盤完了

# 現場写真



起点側

道路照明撤去前



道路照明撤去



道路照明撤去完了

# 現場写真

起点側



|                            |           |                                                |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 工事名 一般国道44号 鋼路町 雪標橋上部工撤去工事 |           |                                                |
| 工 種                        | 道路付属施設工   | 既設道路照明<br>撤去箇所<br><br>下層路盤<br>敷均し転圧状況<br>(2層目) |
| 位 置                        | P=4850.00 |                                                |
| 設計寸法                       |           |                                                |
| 実測寸法                       |           |                                                |
|                            |           |                                                |

道路照明撤去箇所


下層路盤敷均し転圧



|                            |           |                                                |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 工事名 一般国道44号 鋼路町 雪標橋上部工撤去工事 |           |                                                |
| 工 種                        | 道路付属施設工   | 既設道路照明<br>撤去箇所<br><br>下層路盤<br>敷均し転圧完了<br>(3層目) |
| 位 置                        | P=4850.00 |                                                |
| 設計寸法                       |           |                                                |
| 実測寸法                       |           |                                                |
|                            |           |                                                |

道路照明撤去箇所

下層路盤完了




## 月末現況写真

令和7年7月  
2



撮影年月日 令和7年7月22日 岸壁保護 敷鉄板設置



撮影年月日 令和7年7月23日 道路護岸 既設ブロック撤去状況



撮影年月日 令和7年7月25日 道路護岸 防舷材撤去状況



撮影年月日 令和7年7月28日 道路護岸 既設ブロック取壊し状況

## 白糠駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事




P1側(北側)

鋼矢板打込み状況



P1側(北側)

鋼矢板打込み状況



P1側(北側)

鋼矢板・腹起し・切梁

設置完了



P1側(北側)

構造物撤去工[ブロック撤去]

P1 ワイヤソー工法

切断状況

|                          |        |                           |
|--------------------------|--------|---------------------------|
| 工事名 白糠駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事 |        |                           |
| 工 種                      | 構造物撤去工 | 構造物撤去工<br>ワイヤソー工法<br>切断状況 |
| 撮影月日                     | 7月31日  |                           |
| 位 置                      | P1     |                           |
| 設計寸法                     |        |                           |
| 実測寸法                     |        |                           |
| 立会者                      |        |                           |



P1側(北側)

構造物撤去工[ブロック撤去]

P1 ブロック撤去状況

|                          |        |                            |
|--------------------------|--------|----------------------------|
| 工事名 白糠駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事 |        |                            |
| 工 種                      | 構造物撤去工 | 構造物撤去工<br>横断歩道橋基礎部<br>撤去状況 |
| 撮影月日                     | 8月4日   |                            |
| 位 置                      | P1     |                            |
| 設計寸法                     |        |                            |
| 実測寸法                     |        |                            |
| 立会者                      |        |                            |



P1側(北側)

構造物撤去工[ブロック撤去]

P1 ブロック撤去完了



P1側(北側)

構造物撤去工[静的破碎]

F1 コンクリートコア削孔



P1側(北側)

構造物撤去工[静的破碎]

F1 バースター工法【パワーラム】

破碎状況



P1側(北側)

構造物撤去工[静的破碎]

F1 バースター工法【パワーラム】

破碎完了



|                          |       |                     |
|--------------------------|-------|---------------------|
| 工事名 白鶴駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事 |       |                     |
| 工 種                      | 仮設工   | 土留・仮締切工<br>鋼矢板打込み状況 |
| 撮影月日                     | 7月28日 |                     |
| 位 置                      | P2側   |                     |
| 設計寸法                     |       |                     |
| 実測寸法                     |       |                     |
| 立 会 者                    |       |                     |

P2側(南側)

鋼矢板打込み状況



|                          |        |                                                                   |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 工事名 白鶴駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事 |        |                                                                   |
| 工 種                      | 構造物撤去工 | コンクリート取壊し<br>[静的破碎]<br>バースター工法<br>[パワーラム]<br><br>コンクリートコア<br>削孔状況 |
| 撮影月日                     | 8月5日   |                                                                   |
| 位 置                      | F-2    |                                                                   |
| 設計寸法                     |        |                                                                   |
| 実測寸法                     |        |                                                                   |
| 立 会 者                    |        |                                                                   |

P2側(南側)

構造物撤去工[静的破碎]

F2 コンクリートコア削孔



|                          |        |                                                       |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 工事名 白鶴駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事 |        |                                                       |
| 工 種                      | 構造物撤去工 | コンクリート取壊し<br>[静的破碎]<br>バースター工法<br>[パワーラム]<br><br>破碎状況 |
| 撮影月日                     | 8月5日   |                                                       |
| 位 置                      | F-2    |                                                       |
| 設計寸法                     |        |                                                       |
| 実測寸法                     |        |                                                       |
| 立 会 者                    |        |                                                       |

P2側(南側)

構造物撤去工[静的破碎]

F2 バースター工法【パワーラム】

破碎状況