一般国道44号釧路町雪裡橋上部工撤去工事

現場写真



雪裡橋全景







雪裡橋全景 (起点側)



雪裡橋全景 (終点側)




雪裡橋全景

(2次破砕場所、土取場)



コアボーリング





床版切断






ワイヤーソー切断





床版ブロック撤去





桁上床版取壊し



床版ブロック搬出

荷下し「2次破砕場」





吊足場組立





吊足場解体







仮設対傾構設置





夜間作業

中央分離帯











歩道部巻込み



夜間作業 舗装復旧







信号機本設





本設信号機

車両感知器



北海道横断自動車道 白糠町 和天別法面補修工事

現場写真



ロータリーパーカッションドリハ
搬入




法面点検用階段撤去



集水桝設置

月 末 現 況 写 真



-3.5m岸壁

床掘完了

撮影年月日 令和7年9月29日

道路護岸

一部床掘完了 SP45~SP55

全景

月末現況写真









白糠駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事



P1側(北側)
全周機(走行装置)
搬入



P1側(北側) クローラークレーン 部材搬入



P1側(北側)	
クローラークレーン	
組立	



P1 No. 4(試験杭) 場所打杭工

ケーシング建込み



P1 No.4(試験杭)

場所打杭工

掘削状況



P1 No.4(試験杭)

場所打杭工

掘削状況



P1 No.4(試験杭)

場所打杭工

鉄筋籠建込み



P1 No.4(試験杭)

場所打杭工

トレミー管設置



P1 No.4(試験杭)

場所打杭工

生コンクリート打設

新工業団地造成工事



9月30日現在 工事起点側より



9月30日現在

工事終点側より



9月30日現在

工事中間西側より