


一般国道 4 号釧路町雪裡橋上部工撤去工事



雪裡橋全景

(上流側)



雪裡橋全景

(起点側)



雪裡橋全景

(終点側)

現場写真



門型標識目隠し



迂回路工区内舗装



現場写真



夜間作業



迂回路開通前清掃




迂回路開通

現場写真



起点側交差点改良



工事名 一般国道44号 銅路町 雪標橋上部工撤去工事		
工 種	縁石工	中央分離帯 歩車道境界縁石 設置状況
位 置	P=4800.00	
設計寸法		
実測寸法		

現場写真



高欄撤去



舗装版撤去



転落防止網撤去

白糠駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事



P1側(北側)

埋戻し転圧



P1側(北側)

敷鉄板敷設



P1側(北側)


敷鉄板敷設完了

月 末 現 況 写 真

令和7年8月
2



撮影年月日 令和7年8月26日 岸壁保護 敷鉄板設置



撮影年月日 令和7年8月28日 岸壁保護 敷鉄板設置完了 全64枚



撮影年月日 令和7年8月22日 土捨場 土砂集積ピット造成状況



撮影年月日 令和7年8月28日 土捨場 土砂集積ピット造成中 全景