苫多西工区 11月空撮P=4000.00～

一般国道44号 厚岸町 苫多西改良外一連工事



苫多仮置き場工区 11月空撮





【苫多西工区】

排水構造物工

側溝工

300B ソケット付き

基礎材転圧状況



【苫多西工区】

排水構造物工

側溝工

300B ソケット付き

設置状況



【苫多西工区】

排水構造物工

側溝工

300B ソケット付き

設置完了



【苫多西工区】

排水構造物工

側溝工

300B ソケット付き

埋戻し状況



【苫多西工区】

排水構造物工

側溝工

300B ソケット付き

完了



【苫多西工区】

路体盛土工

土砂運搬状況



【苫多西工区】

路体盛土工

敷均し状況



【苫多西工区】

路体盛土工

転圧状況



【苫多西工区】

路体盛土工

転圧完了

高砂橋架換工事

現　場　写　真



A1躯体②コンクリート打設



A1躯体②コンクリート打設

胸壁天端仕上げ



A2躯体埋戻し転圧

現　場　写　真



A2躯体埋戻し転圧



A1躯体③型枠組立



A1躯体③コンクリート打設

パラペット、ウイング

新工業団地造成工事



進捗状況

10月30日現在

工事起点側より



進捗状況

10月30日現在

工事終点側より



進捗状況

10月30日現在

工事中間左側より



雨水排水設備工

管渠工

排水管施工全景
終点側より



準備費

立木切倒し

先行工事施工分(第2回目)
立木切倒し完了
(工区東側全線)
起点側より



準備費

立木切倒し

先行工事施工分(第2回目)
立木切倒し完了
(工区東側全線)
終点側より



敷地造成工

掘削工（残土）
土砂掘削全景（調整池）
防災工
かごマット全景（調整池）



敷地造成工

掘削工（残土）
土砂掘削全景（調整池）
防災工
かごマット全景（調整池）
起点側より



敷地造成工

掘削工（残土）
土砂掘削全景（調整池）
防災工
かごマット全景（調整池）
終点側より



防災工

土留・仮締切工

かごマット
組立状況



防災工

土留・仮締切工

かごマット
詰石投入状況



防災工

土留・仮締切工

かごマット
詰石状況



管理施設整備工

柵工

侵入防止柵
　基礎ブロック設置



管理施設整備工

柵工

侵入防止柵
　支柱設置



管理施設整備工

柵工

侵入防止柵
　柵板設置

馬主来大秋線界橋災害復旧工事



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

10月全景

A-1側



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

10月全景

A-2側



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1
型枠内清掃



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1
型枠内清掃



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1
型枠内清掃



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1
底板部生コン打設





馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1
底板部生コン打設



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1
足場組立



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1
竪壁鉄筋組立



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-2
底板部生コン打設





馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-2
底板部生コン打設



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-2
足場組立



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-2
竪壁鉄筋組立



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-2
背面型枠組立



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1
背面型枠組立



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-2
背面型枠組立

０７年災００６３号尺別川災害復旧工事



位置:
撮影日:
尺別川

起点～終点



位置:
撮影日:
尺別川

終点～起点

位置:
撮影日:

余　白