

北海道横断自動車道 白糠町 白糠道路維持除雪外一連工事



位置：下り KP246.3
撮影日：令和8年5月7日

応急処理事業工
法面補修

作業前



位置：下り KP246.3
撮影日：令和8年5月7日

応急処理事業工
法面補修

作業状況



位置：下り KP246.3
撮影日：令和8年5月7日

応急処理事業工
法面補修

作業完了



位置：上り KP235.5
撮影日：令和8年5月18日

応急処理事業工
立入防止柵復旧

作業前



位置：上り KP235.5
撮影日：令和8年5月19日

応急処理事業工
立入防止柵復旧

作業状況



位置：上り KP235.5
撮影日：令和8年5月21日

応急処理事業工
立入防止柵復旧

作業完了



位置：R392 KP14.70R
撮影日：令和8年5月8日

応急処理事業工
法面補修

作業前



位置：R392 KP14.70R
撮影日：令和8年5月8日

応急処理事業工
法面補修

作業状況



位置：R392 KP14.70R
撮影日：令和8年5月8日

応急処理事業工
法面補修

作業完了



位置：R392 KP16.92R
撮影日：令和8年5月22日

応急処理事業工
排水土砂撤去

作業前



位置：R392 KP16.92R
撮影日：令和8年5月22日

応急処理事業工
排水土砂撤去

作業状況



位置：R392 KP16.92R
撮影日：令和8年5月22日

応急処理事業工
排水土砂撤去

作業完了